

Protokół nr 5/2023
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Ińsku
odbytej 30 października 2023 roku

Dnia 30 października 2023 roku o godzinie 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyło się spotkanie przed piątym wyjazdowym posiedzeniem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia i przywitanie gości.

Przewodniczący Roman Woźniak dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu na stan 3 Radnych, członków Komisji Rozwoju Gospodarczego uczestniczy 2 Radnych co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Listy obecności Radnych stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do protokołu. Trzeci członek KRG dołączył do obrad podczas pracy Komisji w terenie.

Następnie powitał zaproszonych gości przybyłych na posiedzenie wg list obecności stanowiących załączniki nr 5 do protokołu.

Punkt 2

Ustalenie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad został doręczony w dniu 24 października 2023 roku.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie obecności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wizja lokalna na terenie inwestycji - stadion miejski.
4. Wizja lokalna na terenie inwestycji – świetlica wiejska w Ściennem.
5. Wypracowanie opinii i wniosków.
6. Zakończenie obrad

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Punkt 4

Wizja lokalna na terenie inwestycji – świetlica wiejska w Ściennem.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku dokonała wizji lokalnej na terenie inwestycji – świetlicy wiejskiej w Ściennem. Po terenie obiektu oraz na zewnątrz oprowadził zebranych p. Przemysław Przybylski, przedstawiciel firmy PRO- BUD, czyli wykonawcy prac. Na miejscu była obecna również p. Jolanta Deska, Sołtys sołectwa Ścienne.

Nie było większych zastrzeżeń do stanu realizacji inwestycji. Uczestnicy zebrania zgłosili:
- płot uszkodzony przez koparkę przy jednej z prywatnych posesji – p. Przybylski powiedział, że jest już po ustaleniach z właścicielem i zadeklarował, że to zostanie naprawione.
- panele fotowoltaiczne nie pracują – trzeba wymienić licznik na dwukierunkowy

- p. Soltys zwróciła uwagę, że trzeba podłączyć inne źródło zasilania do kuchenki, p. Przybylski powiedział, że będzie podłączona siła
- odpływy rynnowe uchodzą na trawnik
- brak odprowadzenia deszczówki z dachu

Punkt 3

Wizja lokalna na terenie inwestycji - stadion miejski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku dokonała wizji lokalnej na terenie inwestycji - stadion miejski. Na posiedzeniu obecni byli : Prezes LKS Ina Ińsko Marek Smoliński, zastępca Prezesa Wojciech Kliś, oraz przedstawiciel wykonawcy p. Janusz Pastuszuk. Komisja dokonała przeglądu na zewnątrz i wewnątrz budynku.

WNIOSKI:

1) Płyta boiska, teren na zewnątrz budynku

- określenie „wiosna” w dokumentach projektowych – mało precyzyjne
- nieodgrodzone panele fotowoltaiczne
- chwasty (rosną tam babki, mlecze)
- ogrodzić studzienki między płytami boiska
- wyrównanie nierówności na boisku głównym i treningowym – konieczna jest naprawa
- oznaczenie krzesełek
- podanie terminu oddania inwestycji do eksploatacji
- odwodnienie płyty boiska głównego i treningowego – woda po ulewnych deszczach nie ma gdzie odpływać
- pilne do realizacji przed oddaniem do użytku

2) Budynek wewnątrz

- szatnia gospodarzy : brak klamek w oknach, poprawić parapet
- w pomieszczeniu sali konferencyjnej – brak klamek w oknach
- brak klamek w szatni gości

PONADTO:

Wizja lokalna w obrębie wieży widokowej

- poprawić, wyrównać zjazd do hangaru
- postawić kosz na psie odchody
- znak zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów – przy wjeździe do parku

Punkt 5

Wypracowanie opinii i wniosków.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku wypracowała następujące zalecenia z przeprowadzonego przeglądu majątku:

ŚWIETLICA WIEJSKA ŚCIENNE

- plot uszkodzony przez koparkę przy jednej z prywatnych posesji
- panele fotowoltaiczne nie pracują – trzeba wymienić licznik na dwukierunkowy
- p. Soltys zwróciła uwagę, że trzeba podłączyć inne źródło zasilania do kuchenki,
- odpływy rynnowe uchodzą na trawnik

BOISKO MIEJSKIE W IŃSKU

1) Płyta boiska, teren na zewnątrz budynku

- określenie „wiosna” w dokumentach projektowych – mało precyzyjne
- nieodgrodzone panele fotowoltaiczne
- usunąć chwasty (rosną tam babki, mlecze)
- na obszarze piłkochwytu ogrodzić studzienki (3 szt.) lub oznaczyć w prawidłowy sposób
- płyty boiskowe wykonane nieprawidłowo, nierówności na boisku głównym i treningowym, konieczna naprawa
- wykonać oznaczenie krzesełek

2) Budynek wewnątrz

- szatnia gospodarzy : brak klamek w oknach, poprawić parapet
- w pomieszczeniu Sali konferencyjnej – brak klamek w oknach
- brak klamek w oknach w szatni gości

TEREN WOKÓŁ WIEŻY WIDOKOWEJ W IŃSKU

- poprawić, wyrównać zjazd do hangaru
- postawić kosz na psie odchody
- znak zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów

Wypracowane przez Komisje wnioski zostały przegłosowane.

Wyniki głosowania: obecnych na posiedzeniu 3, „za” - 3, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Punkt 5
Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Roman Woźniak o godzinie 15:50 zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji


Roman Woźniak

Protokolant: Donata Lorek – Dezor

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony

WNIOSKI
Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 30 października 2023 roku

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku podczas wyjazdowego posiedzenia w dniu 30 października 2023 roku wypracowała następujące wnioski, które przekazuje Burmistrzowi celem realizacji bądź zajęcia stanowiska:

ŚWIETLICA WIEJSKA ŚCIENNE

- plot uszkodzony przez koparkę przy jednej z prywatnych posesji
- panele fotowoltaiczne nie pracują – trzeba wymienić licznik na dwukierunkowy
- p. Sołtys zwróciła uwagę, że trzeba podłączyć inne źródło zasilania do kuchenki,
- odpływy rynnowe uchodzą na trawnik – wykonać kanał odprowadzający deszczówkę

BOISKO MIEJSKIE

1) Płyta boiska, teren na zewnątrz budynku

- określenie „wiosna” w dokumentach projektowych – mało precyzyjne. Konieczność podania terminu usunięcia usterek i oddania inwestycji do eksploatacji
- nieodgrodzone panele fotowoltaiczne
- usunąć chwasty (rosną tam babki, mlecze)
- na obszarze piłkochwytu ogrodzić studzienkę
- wyrównanie nierówności na boisku głównym i treningowym
- wykonać oznaczenie krzesełek
- wykonać odwodnienie płyt boiskowych (pilne przed oddaniem obiektu do użytku)

2) Budynek wewnątrz

- szatnia gospodarzy : brak klamek w oknach, poprawić parapet
- w pomieszczeniu Sali konferencyjnej – brak klamek w oknach
- brak klamek w oknach w szatni gości

TEREN WOKÓŁ WIEŻY WIDOKOWEJ

- poprawić, wyrównać zjazd do hangaru
- postawić kosz na psie odchody
- znak zakaz wjazdu, dodać tabliczkę „nie dotyczy rowerów” – przy wjeździe do parku

Przewodniczący
Komisji rozwoju gospodarczego



Roman Woźniak

Wyniki głosowania: obecnych na posiedzeniu 3, „za” - 3, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Otrzymuje:

Jacek Fiwak Burmistrz Ińsk